

Technický list

Sto-Übergangsprofil Keramik P

Profil na vytvorenie prechodu medzi omietkou a keramickými plochami



Charakteristika

Aplikácia	na vytvorenie vodu odvádzajúceho horizontálneho prechodu medzi omietkou a keramickými plochami
Vlastnosti	- zvarovaný plastový profil s otvormi, so sťahovacou hranou, ochrannou lamelou a vhodným ramenom s odkvapovou hranou - integrovaná sklotextilná sieťovina - ako ukončenie pod alebo nad keramickým obkladom v prechode na omietnuté plochy - prechod odvádzajúci vodu
Formát	- dĺžka: 2,5 m - vyloženie: 30 mm
Zvláštnosti/upozornenia	profil povrchovo upravte iba povolenou farbou; stupeň svetelnej odrazivosti farby: > 25

Podklad

Požiadavky	Plošné armovanie musí byť dostatočne vytvrdnuté. Časy schnutia a viazania armovacej hmoty možno nájsť v príslušnom technickom liste. Armovacia vrstva musí byť čistá, suchá, rovná a mať lícujuce hrany.
-------------------	--

Príprava	Pomocou vhodnej podkladovej omietky vytvorte kontaktný zatepľovací systém podľa schválenia.
-----------------	---

Spracovanie

Teplota spracovania	najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +40 °C
----------------------------	---

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca	
	podľa objektu	1,0	m/m
Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby vrátane odpadu je potrebné stanoviť priamo na objekte.			

Aplikácia	Upozornenie:
------------------	--------------

Technický list

Sto-Übergangsprofil Keramik P

- Profil sa musí montovať na dostatočne suchú podkladovú omietku.

variant 1: začiatok s montážou profilu

1. Do vystuženej podkladovej omietky vrežte škáru vymedzujúca pole.
2. Zastierkujte Sto-Übergangsprofil Keramik P.
3. V oblasti spojov prechodových profilov zdola nalepte škáru pomocou StoSeal Band Elast.
4. Nad profilom je možné naniesť vrchnú omietku.
5. Namontujte tvrdý obklad.
6. Vyhotoďte škáru pre elastický tesniaci materiál.

variant 2: začiatok s nanesením tvrdého obkladu

1. Namontujte tvrdý obklad.
2. Do vystuženej podkladovej omietky vrežte škáru vymedzujúca pole.
3. Zastierkujte Sto-Übergangsprofil Keramik P.
4. V oblasti spojov prechodových profilov zdola nalepte škáru pomocou StoSeal Band Elast.
5. Vyhotoďte škáru pre elastický tesniaci materiál.
6. Naneste vrchnú omietku.

Dodávka

Farebný odtieň biely

Balenie kartón

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať naležato a v suchu.

Označenie

Produktová skupina Príslušenstvo ETICS

Bezpečnosť

V prípade tohto produktu sa jedná o finálny výrobok. Nevyžaduje sa vystavenie Karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia REACH (EG) č. 1907/2006, príloha II. Bližšie informácie nájdete na stránke www.sto.de v časti Service & Tools / Nariadenie REACH.

Technický list

Sto-Übergangsprofil Keramik P


Zvláštné pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Technický list

Sto-Übergangsprofil Keramik P



obr.: Sto-Übergangsprofil Keramik P - rozmery

Sto Slovensko, s.r.o.
 Pribylinská 2
 SK - 83104 Bratislava
 Telefón: 2-44 64 81 42
 Fax: 2-44 45-30 75
 info.sk@sto.com
 www.sto.sk